



PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov; cod postal: 507220

nr. inreg. 1678/62234/11.11.2025

Proces verbal

Incheiat azi 11.10.2025 de catre Partinka Attila insp. protectie civila din cadrul primariei Tarlungeni, odata cu scaderea temperaturilor numarul incendiilor izbucnite la gospodariile cetatenesti creste din cauza nerespectarii de catre populatie a masurilor de aparare impotriva incendiilor, inaintea si in timpul sezonului rece, cele mai frecvente sunt exploatarea necorespunzatoare a instalatiilor electrice si nerespectarea legislatiei in domeniul situatiilor de urgenta la exploatarea mijloacelor de incalzire si a cosurilor pentru evacuarea fumului sa a gazelor arse.

Ca urmare se va desfasura o activitate de prevenire a incendiilor, se va publica pe site-ul primariei si se afiseaza in avizierele de pe raza com. Tarlungeni pliante/afise privind:

- masuri preventive pentru sezonul rece.

Scopul actiunii este de a constientiza populatia asupra pericolelor existente respectiv, respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul sezonului rece, in vederea evitarii evenimentelor nedorite .

Primar

Beschea Severius Florin



insp. prot. civ.
Partinka Attila

Reprezentant Politia Locala

PRINCIPALELE MASURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE

Iarna determina intodeauna, o crestere a numarului incendiilor produse de mijloacele de incalzire, bineinteles, cele defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Statistica incendiilor arata ca, anual, in medie 14% din incendiile care se produc in Romania la gospodariile cetatenesti au loc ca urmare a cosurilor de fum defecte sau necuratate, respective 6% ca urmare a mijloacelor de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din pacate, majoritatea acestor incendii se soldeaza adesea cu tragedii.

Pentru inlaturarea pericolului de incendiu care poate sa apara la sobe, recomandam cateva masuri specifice:

1. verificarea cu grija a sobelor, canalelor si cosurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea sa nu prezinte fisuri care sa permita scanteilor sa incendieze materialele combustibile din apropiere;
2. tencuirea si varuirea partii din pod a cosului de fum, in scopul sesizarii imediate a fisurilor, deoarece caldura sau scanteile care ies prin fisurile unui cos de fum deteriorate prin cutremure, vibratii, alunecari de teren etc., ori datorita vechimii imobilului constituie surse de aprindere, daca in zona lor exista elemente de constructie sau structurI din lemn: grinzi, barne, suport acoperis etc.;
3. curatarea canalelor si cosurilor de fum premurgator sezonului rece. Trebuie stiut ca scanteile si particulele aprinse ce ies de pe cos pot ajunge la distante de 25 – 30m si sunt sursele care genereaza cel mai frecvent incendii; la trecerea prin plansee, zidaria cosului se va ingrosa cu un strat de 25 cm, lasandu-se un spatiu de 20 cm intre aceasta zidarie si elementele combustibile ale planseului;
4. distanta dintre fata exterioara a cosurilor si elementele combustibile ale acoperisului nu trebuie sa fie mai mica de 10 cm, montarea pe pardoseala in fata usii de alimentare cu combustibil a unei bucati de table cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;
5. daca peretii din lemn sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin captusirea peretului cu caramizi asezate pe muchie, pe o suprafata care sa depaseasca cu 50 cm dimensiunile sobei pe vertical si orizontala;
6. sobele din metal nu se vor aseza direct pe pardoseala combustibila; daca inaltimea picioarelor de la soba depaseste 25 cm, ele vor fi asezate pe un postament de caramida. Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul sobei;
7. folosirea sobelor cu usi defecte este interzisa;
8. nu este permis a se aprinde focul cu benzina sau alte lichide inflamabile, ori sa se arda lemne lungi, care nu permit inchiderea usii;
9. nu este permis sa se aseze, la mai putin de 1 m fata de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
10. focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere sau in grija copiilor;
11. se va urmari ca sobele sa nu se incalzeasca peste masura, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
12. cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0.5 – 0.8 m; acestea vor fi permanent verificate si intretinute;

13. nu vor fi lasati nesupravegheati copii in incaperi unde sunt in functiune mijloace de incalzit.

Pentru mijloacele de incalzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandam urmatoarele masuri:

1. verificarea etansietatii conductelor de alimentare cu combustibil;
2. interzicerea supraalimentarii cu combustibil;
3. alimentarea cu combustibil atunci cand mijlocul de incalzire nu este in stare de functionare;
4. curatarea periodica a conductelor de alimentare si a duzelor de pulverizare.

O alta cauza frecventa de incendii in acest sezon este reprezentata de exploatarea necorespunzatoare a aparatelor electrice de incalzire si a instalatiilor electrice, pentru a caror evitare trebuie luate urmatoarele masuri:

1. nu vor fi utilizate instalatii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizatii, cu legaturi electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
2. reparatiile la instalatiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
3. nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racoradrea unor consumatori electrici care depasesc puterea nominala a acestora;
4. nu vor fi utilizate mijloace electrice de incalzire locala improvizate;
5. vor fi supravegheate permanent mijloacele de incalzire electrice aflate in functiune, chiar daca sunt prevazute cu mijloace de protectie (termostat), deoarece acestea pot sa nu functioneze la parametrii prevazuti si vor fi deconectate in cazul in care apar defectiuni;
6. resourile constitue o sursa frecventa de aprindere prin plasarea lor necorespunzatoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra in contact cu materiale combustibile (textile, hartie, lemn etc.) este foarte mare;
7. resourile improvizate si artizanale prezinta risc deosebit datorita puterii mari a acestora si a deficientelor pe circuitele de alimentare, aspect care conduc la suprasolicitarea instalatiei electrice la care sunt racordate (conductor, prize, stechere etc.).

Respectand aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodarii de acest dusman care este INCENDIUL, puteti trai in liniste, fara grija ca viata si bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flacari.

NU UITATI !

***ESTE MAI BINE SI MAI USOR
SA PREVI UN INCENDIU,
DECAT SA-L STINGI.***